

Incidente na Refinaria de Matosinhos

Pela 1h40 do dia 11 de Agosto, verificou-se um incidente num reservatório da Refinaria de Matosinhos, de onde resultou um foco de incêndio prontamente extinto pelos meios internos. O incidente ocorreu num tanque de acumulação de águas.

Da ocorrência não resultou qualquer dano pessoal. As condições de funcionamento da instalação não foram afectadas.

Está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias que conduziram a este incidente.

As instalações industriais da Galp Energia, em particular a refinaria de Matosinhos, cumprem as normas e as melhores práticas internacionais e, pelo facto, têm sido reconhecidas pelos mais exigentes padrões de avaliação independente.

As questões de segurança são uma preocupação central em todos os aspectos da vida da Galp Energia e a Empresa não pode deixar de realçar a forma pronta e eficaz como as equipas de emergência da própria refinaria cumpriram a sua missão na resolução deste incidente.

Galp Energia, SGPS, S.A.

Comunicação Externa:

Tiago Villas-Boas, Director
Pedro Marques Pereira, Porta Voz
Rita Esteves Carvalho
Ana Margarida Pereira
Paula Morgado

Contactos:

Tel: + (351) 217 242 680
TM: + (351) 961 773 444
Morada : R. Tomás da Fonseca, Torre A
1600-209 Lisboa, Portugal

Website: www.galpenergia.com
E-mail: galp.press@galpenergia.com